

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 591.930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	591.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.930</b>
2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 15.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 591.930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	591.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.930</b>
4	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 6.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) i cokołach wyk.ręczn. 6.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY Z ELEWACJI> 591.930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	591.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.930</b>
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - od strony południowej - 11.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.720</b>
8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i skrzydeł drzwiowych - folia polietylenowa 245.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	245.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.340</b>
9	KNR 4-01 1212-05 + KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
10	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 591.930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	591.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.930</b>
11	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm < STOPNI PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU OD STRONY PÓŁNOCNEJ.> 0.960	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
12	KNR 4-01 0807-03 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow.naprawianej w jednym miejscu do 7.0 dm <sup>2</sup> <NAPRAWA STOPNI OD STRONY PÓŁNOCNEJ- 4 stopnie> 4.000	miejsc. miejsc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNNR 2 1405-05	Fluatowanie tynków zewnętrznych 591.930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	591.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.930</b>
14	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 568.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	568.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>568.000</b>
15	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 0.960	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>